



For over 50 years Roebic has developed high quality products engineered for optimum performance targeting specific problems and troublesome areas within the septic system. Trust Roebic, The Septic Professionals, for all your septic and drain care needs.

**K-570 LEACH & DRAIN FIELD OPENER CONCENTRATE.** Clogged or sluggish drain fields are the primary reason for septic system failure. When drain fields fail, gray water rises to the surface. This standing water indicates a problem in the system. K-570 prevents system failures with patented bacteria that degrade proteins, starches and other food related organic debris. In emergencies, K-570 can also correct a system showing signs of failure. See emergency directions below.

**DIRECTIONS: / INDICACIONES: 1500 GAL TREATMENT / PARA TRATAR 1500 GAL (5678 L)**

For best results treat at night before going to bed. Para mejores resultados, utilícelo de noche antes de irse a dormir.



**1 Shake Well.**  
Agitar bien.



**2 Pour entire contents into toilet.**  
Verter todo el contenido en el retrete.



**3 Flush twice.**  
Apretar el botón dos veces.

**LIMIT USE OF TOILETS, SINKS, BATHS & WASHERS FOR 24 HRS AFTER TREATMENT! Repeat twice a year, or as needed. ¡LIMITE EL USO DE RETRETES, FREGADEROS, BAÑERAS Y LAVADORAS DURANTE 24 HORAS DESPUÉS DEL TRATAMIENTO! Repetir dos veces por año, o según sea necesario.**

**EMERGENCY CARE DIRECTIONS: / INDICACIONES PARA EL CUIDADO DE EMERGENCIA:**

Follow directions above. If problem continues after 2 weeks retreat as instructed above and continue to retreat every 2 weeks until proper drainage resumes. Once normal drainage resumes treat with K-37 SEPTIC TANK TREATMENT. Siga las indicaciones anteriores. Si el problema continúa después de 2 semanas, vuelva a tratar según se indica más arriba y repita este tratamiento cada 2 semanas hasta que el drenaje vuelva a la normalidad. Una vez solucionado el problema, trate con K-37.

**DESATASCADOR CONCENTRADO PARA ÁREA DE DRENAJE K-570.** Las áreas de drenaje obstruidas o con desagote lento son la causa principal causa de fallas en los sistemas sépticos. Cuando las áreas de drenaje fallan, las aguas cloacales se elevan hacia la superficie. Esta agua estancada indica un problema en el sistema. K-570 previene las fallas del sistema con bacterias patentadas que degradan las proteínas, los almidones y demás residuos orgánicos relacionados con los alimentos. Frente a emergencias, K-570 también puede arreglar un sistema con signos de falla. Ver las indicaciones para emergencias, a continuación.

**CAUTION: Harmful if taken internally. Keep out of the reach of children.**

**PRECAUCIÓN: Es nocivo si se ingiere. Mantener fuera del alcance de los niños.**

**Non-flammable. No inflamable.**

Visit [www.roebic.com](http://www.roebic.com) to register for free reminder e-mail.



Roebic Laboratories, Inc.  
P.O. Box 927, 25 Connair Road  
Orange, CT 06477 USA



0 33051 85704 0